



®

UNIFAP



UNIFAP.com.br



Articulação de Acionamento para Limpadores de Para-brisa
Window Wiper Linkage Transmission

LP-0001

Conjunto Completo / Complete Part




Aplicação / Application: MBB: (Cara Chata) 1938s, 1944s (1998→), Atego E Axor (→2006)
 Lp-0001-01 Também Aplica / Also Applies In **VOLVO:** Nh (1999→)

LP-0001: Reparos | Repairs

LP-0001-01

Barra Longa / Long Arm



LP-0001-02

Barra Curta / Short Arm



LP-0001-03

Pivô / Pivot




LP-0001-04

Manivela / Crank Arm




LP-0002 Conjunto Completo / Complete Part






LP-0002 : Reparos | Repairs

LP-0002SS Conjunto sem suporte / Set without Bracket





Aplicação / Application: MBB: LS 1938 (1997→), 1942, 2219 (Lado Esquerdo Do Motor) / Left Side Motor

LP-0002-01 Barra Longa / Long Arm | **LP-0022-02** Barra Curta / Short Arm | **LP-0002-03** Pivô Longo / Long Pivot





LP-0002-04 Pivô Curto / Short Pivot | **LP-0022-05** Manivela / Crank Arm | **LP-0002-06** Suporte do Conjunto / Bracket Set



LP-0003

Conjunto Completo / Complete Part



Aplicação / Application: SCANIA: T113, T143 (1993→), R113, R143 (1991→)

LP-0003 : Reparos | Repairs


LP-0003-01

Barra Longa / Long Arm




LP-0003-02

Barra Curta / Short Arm




LP-0003-03

Pivô / Pivot





LP-0003-04

Manivela / Crank Arm




LP-0004 Conjunto Completo / Complete Part




Aplicação / Application: SCANIA: Série 4 (1998→)

LP-0004: Reparos | Repairs


LP-0004-01 Barra Longa / Long Arm



LP-0004-02 Barra Curta / Short Arm



LP-0004-03 Pivô Longo / Long Pivot



LP-0004-04 Pivô Curto / Short Pivot





LP-0004-05 Manivela / Crank Arm



LP-0005

Conjunto Completo / Complete Part




Aplicação / Application: FORD: Cargo (Todos) / (All) (2011)

LP-0005: Reparos | Repairs


LP-0005-01

Barra Longa / Long Arm



LP-0005-02

Barra Curta / Short Arm



LP-0005-03

Pivô Longo / Long Pivot

LP-0005-04

Pivô Curto / Short Pivot



LP-0005-05

Manivela / Crank Arm



LP-0006

Conjunto Completo / Complete Part




Aplicação / Application: MBB: 709, 710, 711, 712, 914, 1114, 1620, Cara Chata, Série L (1988→)
(Lado Direito Do Motor / Right Side Motor)

LP-0006: Reparos | Repairs


LP-0006-01

Barra Longa / Long Arm



LP-0006-02

Barra Curta / Short Arm



LP-0006-03



Pivô Longo / Long Pivot

LP-0006-04

Pivô Curto / Short Pivot



LP-0006-05

Manivela / Crank Arm



LP-0007

Conjunto Completo / Complete Part




Aplicação / Application: MBB: L-608, L-708 (→1988)

LP-0007: Reparos | Repairs


LP-0007-01

Barra Longa / Long Arm



LP-0007-02

Barra Curta / Short Arm



LP-0007-03

Pivô Esquerdo / Left Pivot

LP-0007-04



Pivô Direito / Right Pivot

LP-0007-05

Manivela / Crank Arm



LP-0008 Conjunto Completo / Complete Part






LP-0008: Reparos | Repairs

LP-0008-01 Barra Longa / Long Arm




Aplicação / Application: MBB: 3 Limpadores / Wipers (1975→1988)

LP-0008-02 Barra Média / Medium Arm LP-0008-03 Barra Curta / Short Arm LP-0008-04 Pivô Esquerdo / Left Pivot





LP-0008-05 Pivô Central / Center Pivot LP-0008-06 Pivô Direito / Right Pivot LP-0008-07 Manivela / Crank Arm



LP-0009

Conjunto Completo / Complete Part




Aplicação / Application: VOLVO: N10, 12, NL10, 12 (1981→)

LP-0009: Reparos | Repairs


LP-0009-01

Barra Longa / Long Arm



LP-0009-02

Barra Curta / Short Arm



LP-0009-03

Terminal "V" / "V" Link

LP-0009-04



Terminal / Link

LP-0009-05

Manivela / Crank Arm




LP-0010 Conjunto Completo / Complete Part





LP-0010: Reparos | Repairs

LP-0010-01 Barra Longa / Long Arm





Aplicação / Application: SCANIA: T112, T142, R112, R142 (1981→)

LP-0010-02 Barra Média / Medium Arm | LP-0010-03 Barra Curta / Short Arm | LP-0010-04 Pivô Curto / Short Pivot





LP-0010-05 Pivô Longo / Long Pivot | LP-0010-06 Pivô Duplo / Double Pivot | LP-0010-07 Manivela / Crank Arm



LP-0011

Conjunto Completo / Complete Part




Aplicação / Application: MBB: 1218 Bicudo (1997→), 1618 Série L (1998→) - (Lado Esquerdo Do Motor) / (Left Side Motor) Lp-0011-05 Também Aplica Em / Also Applies In MBB: 712c, 914c (1998→), Cara Chata (1997→) (Lado Esquerdo Do Motor) / (Left Side Motor), Série L 1620 (L / La / Lk / Lak / Ls / Lb) (2001→)

LP-0011: Reparos | Repairs

LP-0011-01

Barra Longa / Long Arm



LP-0011-02

Barra Curta / Short Arm



LP-0011-03



Pivô Longo / Long Pivot

LP-0011-04

Pivô Curto / Short Pivot



LP-0011-05

Manivela / Crank Arm



LP-0013

Conjunto Completo / Complete Part




Aplicação / Application: VOLVO: NH12, FH12, FM 10, FM 12 (1999→)

LP-0013 : Reparos | Repairs


LP-0012-01

Barra Longa / Long Arm



LP-0013-02

Barra Curta / Short Arm



LP-0013-03

Pivô / Pivot





LP-0013-04

Manivela / Crank Arm



LP-0015

Conjunto Completo / Complete Part




Aplicação / Application: MBB: 1935, 1941, Série L (1988→) - (Motor Lado Direito) / (Right Side Motor)

LP-0015: Reparos | Repairs


LP-0015-01

Barra Longa / Long Arm



LP-0006-02

Barra Curta / Short Arm



LP-0006-03



Pivô Longo / Long Pivot

LP-0006-04



Pivô Curto / Short Pivot

LP-0006-05

Manivela / Crank Arm




LP-0019 **Conjunto Completo / Complete Part**




Aplicação / Application: VW: 6T, 7T (1982→1992), 11T Á 16T, 22T (1992→2000) Motor WAPSA

LP-0019: Reparos | Repairs

LP-0019-01 Barra Longa / Long Arm





LP-0019-02 Barra Curta / Short Arm



LP-0019-03 Pivô Direito / Right Pivot


LP-0019-04 Pivô Esquerdo / Left Pivot

LP-0019-05 Manivela / Crank Arm




LP-0021

Conjunto Completo / Complete Part




LP-0021 : Reparos | Repairs

LP-0021SS Conjunto sem suporte / Part without Bracket Set




Aplicação / Application: MBB: 712c, 914c (1998→) - Motor Lado Esquerdo / Left Side Motor

LP-0006-01 Barra Longa / Long Arm



LP-0021-02 Barra Curta / Short Arm



LP-0021-03 Pivô Duplo / Double Pivot



LP-0021-04 Pivô Curto / Short Pivot





LP-0011-05 Manivela / Crank Arm



LP-0021-06 Suporte do Conjunto / Bracket Set




LP-0022 **Conjunto Completo / Complete Part**



LP-0022 : Reparos | Repairs




LP-0022SS **Conjunto sem suporte / Part without Bracket Set**





Aplicação / Application: **MBB:** 1618 Serie L (1998→), 1620 (2001→) - Motor Lado Esquerdo / Left Side Motor

LP-0022: Reparos | Repairs



- LP-0006-01** Barra Longa / Long Arm
- LP-0022-02** Barra Curta / Short Arm
- LP-0002-03** Pivô Longo / Long Pivot



- LP-0002-04** Pivô Curto / Short Pivot
- LP-0022-05** Manivela / Crank Arm
- LP-0022-06** Suporte do Conjunto / Bracket Set




LP-0027 **Conjunto Completo / Complete Part**



Aplicação / Application: VW: 6T, 7T (1982→1992), 11T Á 16T, 22T (1992→2000) Motor BOSCH

LP-0027: Reparos | Repairs

LP-0019-01 Barra Longa / Long Arm




LP-0019-02 Barra Curta / Short Arm



LP-0019-03 Pivô Direito / Right Pivot



LP-0019-04 Pivô Esquerdo / Left Pivot



LP-0027-05 Manivela / Crank Arm





Vendas Internacionais
International Sales
055 (47) 3332-8383
export@unifap.com.br

Gerência Comercial Reposição Brasil:
Sérgio Ferreira - sergio@unifap.com.br
(47) 9 9642-3232

:: Representantes Brasil ::

Estado / State	Contato / Contact	Telefone / Phone	Email
Acre	Valdez Representações (Valdez)	(69) 3441-3878	contato@valdez.com.br
Alagoas	Servo Representações (Zezinho / Rafael)	(75) 3623-0627	pedidos@servo.com.br
Amazonas	G.F. Representações (Gleison)	(92) 3238-7609	gfre.am@gmail.com
Amapá	G.F. Representações (Gleison)	(92) 3238-7609	gfre.am@gmail.com
Bahia	Servo Representações (Zezinho / Rafael)	(75) 3623-0627	pedidos@servo.com.br
Ceará	Norpres Representações (Helber)	(85) 3248-2625	norpres1@gmail.com
Distrito Federal	Carlos Alberto Fedato Rep. (Carlos)	(62) 3095-2005	atendimento@carlosfedatorep.com.br
Espírito Santo	Esthavic Representações (Edson)	(27) 3033-3230	esthavic@esthavic.com.br
Goiás	Carlos Alberto Fedato Rep. (Carlos)	(62) 3095-2005	atendimento@carlosfedatorep.com.br
Maranhão	Saragão Representações (Zeca)	(91) 3235-0680	sumapa@uol.com.br
Minas Gerais	Pro-Mar Representações (Salazar / Mônica)	(31) 3332-9411	promarbh@promarbh.com.br
Mato Grosso do Sul	Enoch Representações (Reni)	(67) 3382-6788	enochcom@terra.com.br
Mato Grosso	Enoch Representações (Reni)	(67) 3382-6788	enochcom@terra.com.br
Pará	Saragão Representações (Zeca)	(91) 3235-0680	sumapa@uol.com.br
Paraíba	Mano Representações (Mano)	(81) 3075-4982	vendas@manorepresentacoes.com.br
Pernambuco	Mano Representações (Mano)	(81) 3075-4982	vendas@manorepresentacoes.com.br
Piauí	Norpres Representações (Helber)	(85) 3248-2625	norpres1@gmail.com
Paraná	HSW Representações (Hamilton)	(44) 3025-5990	hsw@hsw.ind.br
Rio de Janeiro	Ricser Representações (Ricardo)	(21) 2215-2520	rioconsultor@terra.com.br
Rio Grande do Norte	Mano Representações (Mano)	(81) 3075-4982	vendas@manorepresentacoes.com.br
Rondônia	Valdez Representações (Valdez)	(69) 3441-3878	contato@valdez.com.br
Roraima	G.F. Representações (Gleison)	(92) 3238-7609	gfre.am@gmail.com
Rio Grande do Sul	Papareia Representações (Jefferson)	(51) 3273-3175	jefflc@terra.com.br
Santa Catarina	HSW Representações (Hamilton)	(44) 3025-5990	hsw@hsw.ind.br
Sergipe	Servo Representações (Zezinho / Rafael)	(75) 3623-0627	pedidos@servo.com.br
São Paulo - Grande SP	TSR Representações (Thomas)	(11) 4451-2939	thomasvendedor@gmail.com
São Paulo - Interior	Agea Representações (Walter)	(19) 3212-1287	agea@agearepres.com.br
Tocantins	Carlos Alberto Fedato Rep. (Carlos)	(62) 3095-2005	atendimento@carlosfedatorep.com.br